
TEKNISK BEREGNINGSRAPPORT

Ask - Gjerdrum, geoteknisk utredning av stabilitet før skredet

OPPDRAUGSGIVER

Olje- og energidepartementet

EMNE

Teknisk beregningsrapport -
Stabilitetsberegninger

DATO / REVISJON: 22. juni 2021 / 00

DOKUMENTKODE: 10226192-01-RIG-BER-002



Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

OPPDRAG	Ask - Gjerdrum, geoteknisk utredning av stabilitet før skredet	DOKUMENTKODE	10226192-01-RIG-BER-002
EMNE	Teknisk beregningsrapport - Stabilitetsberegninger	TILGJENGELIGHET	Åpen
OPPDRAGSGIVER	Olje- og energidepartementet	OPPDRAGSLEDER	Roger Kristoffersen
KONTAKTPERSON	Gjerdrum-utvalget v/ utvalgsleder Inge Ryan	UTARBEIDET AV	Sivert Eidsmo
KOORDINATER	SONE: 32 ØST: 6134 NORD: 666042	ANSVARLIG ENHET	10101080 Geoteknikk Samferdsel
GNR./BNR./SNR.			

SAMMENDRAG

30.12.2020 ble det utløst et større kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum kommune. Skredet rammet blant annet et boligtun i Nystulia. I etterkant har Olje- og energidepartementet (OED) oppnevnt et utvalg for å gjennomgå årsakene til skredet og vurdere hvilke læringspunkter som kan bedre ulike aktørers arbeid med å forebygge slike skredulykker.

Multiconsult Norge AS er engasjert av OED for å bistå utvalget ved å utføre en frittstående områdestabilitetsvurdering av ravinesystemet omfattet av skredet for situasjonen før utbyggingen i Nystulia. Arbeidet er utført slik et hypotetisk nytt bygge-tiltak nord for ravinen (Nystulia) ville kreve etter lover og regler av 2020, inkludert NVEs veileder nr. 1/2019.

Foreliggende beregningsrapport oppsummerer stabilitetsberegninger som er utført i GeoSuite Stability. Parametervalg er gitt i eget beregningshefte.

00	22.06.2021	Rapport oversendt oppdragsgiver	Sivert Eidsmo	Anders Gylland
REV.	DATO	BESKRIVELSE	UTARBEIDET AV	KONTROLLERT AV
				GODKJENT AV

INNHOLDSFORTEGNELSE

1	Innledning	5
2	Beregningsprogram	5
3	Krav til sikkerhet.....	5
4	Grunnlag.....	6
4.1	Parametere	6
4.2	Terreng- og kartgrunnlag	6
4.3	Lagdeling	6
4.4	Laster	6
4.5	3D-effekter.....	6
5	Beregninger	7
6	Referanser	8

TEGNINGER

10226192-01-RIG-TEG	-001	Oversiktsplan
	-700	Profil MC1 – Tolket lagdeling
	-701	Profil MC2 – Tolket lagdeling
	-702	Profil MC3 – Tolket lagdeling
	-703	Profil MC4 – Tolket lagdeling
	-704	Profil MC5 – Tolket lagdeling
	-705	Profil MC6 – Tolket lagdeling
	-800.1	Profil MC1 – Stabilitetsberegninger før tiltak
	-800.2	Profil MC1 – Stabilitetsberegninger etter tiltak
	-801.1	Profil MC2 – Stabilitetsberegninger før tiltak
	-801.2	Profil MC2 – Stabilitetsberegninger etter tiltak
	-802.1	Profil MC3 – Stabilitetsberegninger før tiltak
	-802.2	Profil MC3 – Stabilitetsberegninger etter tiltak
	-803.1	Profil MC4 – Stabilitetsberegninger før tiltak
	-803.2	Profil MC4 – Stabilitetsberegninger etter tiltak
	-803.3	Profil MC4 – Stabilitetsberegninger etter tiltak, poreovertrykk
	-804.1	Profil MC5 – Stabilitetsberegninger før tiltak
	-804.2	Profil MC5 – Stabilitetsberegninger etter tiltak
	-804.3	Profil MC5 – Stabilitetsberegninger etter tiltak, poreovertrykk
	-805	Profil MC6 – Stabilitetsberegninger

1 Innledning

Den 30.12.2020 ble det utløst et større kvikkleireskred på Ask i Gjerdrum kommune. Skredet rammet blant annet et boligtun i Nystulia. I etterkant har Olje- og energidepartementet (OED) oppnevnt et utvalg for å gjennomgå årsakene til skredet og vurdere hvilke læringspunkter som kan bedre ulike aktørers arbeid med å forebygge slike skredulykker.

Multiconsult Norge AS er engasjert av OED for å bistå utvalget ved å utføre en områdestabilitetsvurdering for situasjonen før utbyggingen i Nystulia. En oppsummering av områdestabilitetsvurderingene, inkludert en beskrivelse av føringer for og hovedelementene i arbeidet, finnes i rapport 10226192-01-RIG-RAP-001 [1]. Foreliggende beregningsrapport oppsummerer stabilitetsberegninger som er utført i GeoSuite Stability. Valg av materialparametere er gitt i egen beregningsrapport: 10226192-01-RIB-BER-001 [2].

2 Beregningsprogram

Beregningene er utført i GeoSuite Stability versjon 22.01.1.0. GeoSuite Stability er et 2D stabilitetsberegningsprogram basert på programmet BEAST, med mulighet for ivaretagelse av 3D effekter. Beregningsmetoden er basert på en lamellmetode som tilfredsstiller både kraft- og momentlikevekt. Det finnes flere måter å søke etter kritisk glideflate. En av de mest brukte er valget der det søkes etter en kritisk, sirkulær glideflate med utgangspunkt i et brukerdefinert område for sirkelsentrums. Det er også mulig å definere egne glideflater i programmet. I tillegg kan programmet automatisk justere valgte, kritiske sirkulære glideflater til optimaliserte, sammensatte glideflater. I det foreliggende arbeidet er det søkt etter sirkulære og sammensatte skjærflater.

3 Krav til sikkerhet

Krav til sikkerhet er gitt i rapport nr. 10226192-01-RIG-RAP-001 [1].

4 Grunnlag

4.1 Parametere

For sammenstilling og tolkning av materialparametere vises det til beregningsrapport 10226192-01-RIB-BER-001 [2]. Parameterne som er benyttet er i tillegg angitt i tegninger med stabilitetsberegninger.

4.2 Terregn- og kartgrunnlag

Overflater i beregningsprofilene er basert på terregnmodeller som er utarbeidet. For situasjonen før tiltak er det benyttet digitalt kart som Multiconsult har mottatt fra NGI, via NVE. Kartet er benyttet i geotekniske prosjekteringsrapporter før 2004. Kartet er transformert fra NGO-akse II-MOD til Euref89 UTM sone 32 og fra høydedatum NN1954 til NN2000. Det er utarbeidet overflatemodell fra høydesatte linjer i kartet. Høydesatte linjer ved hus er fjernet for å lage terregnmodell.

Kartgrunnlaget består av 5-meterskoter med 1-meterskoter i noen områder. I ravinedalene er det stort sett 5-meterskoter, noe som gjør at kartgrunnlaget har lavere nøyaktighet i disse områdene.

4.3 Lagdeling

Tolket lagdeling i beregningsprofiler, med relevante grunnundersøkelser, er vist i tegning -700 til -705.

Det er utarbeidet en grunnforholdsmodell av situasjonen før skredet. I tillegg til uttegning av grunnundersøkelser i profiler er modellen benyttet for å bestemme lagdeling. Det er også utarbeidet 3D-modell av bergoverflaten. Bergoverflaten i beregningsprofilene er basert på denne.

Lagdelingen er tolket med hensyn på stabilitetsberegninger. Detaljer som ikke påvirker stabilitetssituasjonen er ikke vektlagt. Det er i hovedsak benyttet 3 lag; topplag, leire og sprøbruddmateriale.

4.4 Laster

For området som er bebygd er det benyttet en jevnt fordelt last på 10 kPa.

På veier og fortau er det benyttet en jevnt fordelt trafikklast på 15 kPa med lastfaktor 1,3. Verdiene hentet fra SVV håndbok N200.

4.5 3D-effekter

Det er ikke benyttet 3D-effekter i stabilitetsberegningene.

5 Beregninger

Det er utført stabilitetsberegninger i 6 profiler. Det er beregnet sikkerhetsfaktorer med terrengh før utbygging og etter utførte tiltak for utbygging av Nystulia og veien Fjellinna. Det er ikke beregnet hvilke tiltak som ville være nødvendig for å oppnå sikkerhetskrav.


Det er utført beregninger for både drenert og udrenerte situasjoner, med både sirkulærsylindriske og sammensatte flater. Utførte beregninger er oppsummert i Tabell 5-1. Resultater fra stabilitetsberegningene er vist i tegning -800.1 til -805. Kritiske beregningssnitt er oppsummert og vurdert mot krav til sikkerhet i rapport nr. 10226192-01-RIG-RAP-001 [1].

Tabell 5-1: Utførte stabilitetsberegninger

Profil	Tegnings-nummer	Situasjon	Kommentar
MC1	800.1	Før utbygging	Det er utført drenerte og udrenerte beregninger for sirkulærsylindriske flater, samt en lang og en kort sammensatt flate. I tillegg er udrenert bæreevne ved enden av motfyllingstiltak vurdert.
	800.2	Etter tiltak	
MC2	801.1	Før utbygging	Det er utført drenerte og udrenerte beregninger for sirkulærsylindriske flater, samt en lang og en kort sammensatt flate.
	801.2	Etter tiltak	
MC3	802.1	Før utbygging	Det er utført drenerte og udrenerte beregninger for sirkulærsylindriske flater, samt en lang og en kort sammensatt flate.
	802.2	Etter tiltak	
MC4	803.1	Før utbygging	Det er utført drenerte og udrenerte beregninger for sirkulærsylindriske flater, samt en lang og en kort sammensatt flate
	803.2	Etter tiltak	
	803.3	Etter tiltak	Lang sammensatt flate beregnet med poreovertrykk til brudd.
MC5	804.1	Før utbygging	Det er utført drenerte og udrenerte beregninger for sirkulærsylindriske flater, samt en lang og en kort sammensatt flate.
	804.2	Etter tiltak	
	804.3	Etter tiltak	Lang sammensatt flate beregnet med poreovertrykk til brudd.
MC6	805	Ikke relevant	Det er utført drenerte og udrenerte beregninger for sirkulærsylindriske flater. Det var her nødvendig med parameterjusteringer. Dette er omtalt i 10226192-01-RIB-BER-001 [2].

6 Referanser

- [1] Multiconsult, «10226192-01-RIG-RAP-001_rev00 Områdestabilitetsvurdering etter NVE 1/2019,» Oslo, 2021.
- [2] Multiconsult, «10226192-01-RIG-BER-001_rev00 Teknisk beregningrapport – Parametere,» Oslo, 2021.
- [3] NVE, «NVE. Veileder 1/2019. Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved planlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper,» NVE, Oslo, 2020.



FORKLARING:

TEGNFORKLARING:

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| ● DREIESONDERING | ◎ PRØVESERIE | ⊖ PORETRYKKMÅLING |
| ○ ENKEL SONDERING | □ PRØVEGROP | ⊕ KJERNEBORING |
| ▼ RAMSONDERING | ▼ DREIETRYKKSØNDERING | ✖ FJELLKONTROLLBORING |
| ▽ TRYKKSONDERING | ☒ SKRUPLATEFORSØK | ≈ BERG I DAGEN |
| ⊕ TOTALSONDERING | ✚ VINGEBORING | |

KARTGRUNNLAG: Terregn fra før utbygging. Bakgrunnsbilde fra norgebilder.no (2004)
KOORDINATSYSTEM: EUREF89, sone 32 EKSEMPEL TERRENGKOTE/SJØBUNNKOTE
HØYDEREFERANSE: NN2000 BP 1 43.0 14.8 + 2.4 — BORET DYBDE + BORET I BERG

KLASSIFISERING AV BORPUNKT:

- PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE
 - POTENSIELT KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE (IKKE PÅVIST MED PRØVER)
 - ANTATT IKKE KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE (IKKE VERIFISERT MED PRØVER)
 - IKKE PÅVIST KVIKKLEIRE/SPRØBRUDDMATERIALE (VERIFISERT MED PRØVER)

LINJER

- UTREDET FARESONE MED MIDDELS FAREGRAD
 - BEREGNINGSPROFIL

HENVISNINGER:

BEREGNINGER:

- 10226192-01-RIG-TEG-800.1 til -800.2 STABILITETSBEREGNINGER MC-1
10226192-01-RIG-TEG-801.1 til -801.2 STABILITETSBEREGNINGER MC-2
10226192-01-RIG-TEG-802.1 til -802.2 STABILITETSBEREGNINGER MC-3
10226192-01-RIG-TEG-803.1 til -803.3 STABILITETSBEREGNINGER MC-4
10226192-01-RIG-TEG-804.1 til -804.3 STABILITETSBEREGNINGER MC-5
10226192-01-RIG-TEG-805.1 STABILITETSBEREGNINGER MC-6

TIDLIGERE BORINGER:

Enkelte tigligere borer er opptegnet fra scannet kopi og kan ha noe avvik. Borer er angitt med indekser foran borhullsnr:

Refiks	Rapport	Utgiver	År	Kommentar
2020	20200909-01-R Akuttbistand skred Ask, Gjerdrum. Grunnundersøkelser – Datarapport.	NGI	2021	Utført i etterkant av skredet utløst 30.12.2020, av NGI og Multiconsult. Børinger nord for Fjellinja.
2020	10223695-02-RIG-RAP-002 Geoteknisk datarapport	Multiconsult	2021	Utført i etterkant av skredet utløst 30.12.2020, av NGI, Multiconsult og SVV. Børinger sør for Fjellinja. Rapport er under utarbeidelse, og ikke utgitt.
	ARG_21014 Leirsred Gjerdrum Refraksjon MASW Datarapport. Innsamling og tolkning av refraksjon- og overflatebølgeseismikk over leirsredet i Gjerdrum	Argeo	2021	Seismikk. Under utarbeidelse, ikke utgitt.
12	18783-1 Sykehjem. Grunnundersøkelser. Geoteknisk vurdering.	Multiconsult	1980	
1	20031570 Boligfelt B9 Ask sentrum, Gjerdrum kommune. Stabilitetsforhold på området syd for Gjerdrum aldershjem.	NGI	2004	
6	20021504-2: Reguleringssplan for Ask sentrum. Grunnundersøkelser - datarapport		2003	Boringene i rapporten inneholder også samling av tidligere utførte grunnundersøkelser i området. De supplerende grunnundersøkelsene ble utført i januar 2003. Tidligere grunnundersøkelser ble utført før dette. Noen av disse har ikke prefiks etter originalrapport, men etter denne samlerrapporten.
1	910025-01 Riksvei 120 Ask Gjerdrum. Grunnundersøkelser og vurdering av geotekniske hovedproblemer.	NGI	1991	
3	C395 Redegjørelse om grunnforholdene for omlegging av Rv 10 Bråtesletta – Ask. Del 2: Profil 1115-1190 Ulvedal.	SVV	1969	
1	08-56 rapport nr. 1 Bilagshefte. G/S vei Rv. 120 Bråtesletta – Ask, Gjerdrum kommune	Løvlien Georåd	2008	
5	Rapport 14-65 nr. 1. Gjerdrum bo- og behandlingscenter	Løvlien Georåd	2014	
2	1216/R1 Grunnundersøkelse for utbygging av sykehjem	Geostrøm	2014	

--	--	--	--	--	--	--	--	--

0	Førstegangs utsendelse
ev.	Beskrivelse


ASK - GSERDI


Uversiktsplassering



Faresone

Beregningsprofil tilgjengelige grunnundersøkelser


 www.multiconsult.no	Status Godkjent	Konstr./Tegnet MI	Kontrollert ANG	Godkjent RK
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	Rev.	
	10226192-01	RIG-TEG-001	00	









-  Fylling/topplag
-  Avgraving/planering
-  Topplag
-  Leire
-  Sprøbruddmateriale


Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.	
Olje- og energidepartementet Ask - Gjerdrum			Fag Format RIG A1	
			Dato 2021-06-22	
Geoteknisk utredning av stabilitet Profil MC 3 - Tolket lagdeling			Målestokk: 1:500	
 www.multiconsult.no		Status Utsendt Oppdragsnr.	Konstr./Tegnet MORH Tegningsnr.	Kontrollert TGJ Godkjent ANG
		10226192-01	RIG-TEG-702	Rev. 00







Olje- og energidepartementet
Ask - Gjerdrum
Geoteknisk utredning av stabilitet
Profil MC 5 - Tolket lagdeling

	Status Utsendt	Fag RIG	Originalt format A3	Dato 2021-06-22
Konstr./Tegnet MORH	Kontrollert TGJ	Godkjent ANG	Målestokk 1:500	
Oppdragsnr. 10226192-01	Tegningsnr. RIG-TEG-704	Rev. 00		





Profil MC 1


1 : 500

Material	Un.Weight	Sub.Weight	F _i	C'	C	A _a	A _d	A _p
Topplag	19.50	9.5	30	0.0				
Leire	19.50	9.5	28.0	1.0	C-prof	1.00	0.63	0.35
Sprøbruddmateriale	19.50	9.5	28.0	1.0	C-prof	1.00	0.63	0.35

F_c=250
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
Skred: et skred.
Utvant skred.
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
F_c=123
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
F_c=5.45
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
F_c=275
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk

F_c=5.45
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
Skred: et skred.
Utvant skred.
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
F_c=145
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk
F_c=151
Resultat av et skred.
Resultat: \\\multiconsult\project\10226192-01\10226192-01-03\arbeidsmappe\10226192-01\rg\10226192-01-11\posta\skatgrift\10001.nct for filadk

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			RIG	A1	
			Date		
			2021-06-22		
Olje- og energidepartementet					
Ask - Gjerdrum					
Geoteknisk utredning av stabilitet					
Profil MC 1 - Stabilitetsberegninger					
Før tiltak					
Målestokk: 1:500					
Multiconsult Status Utsendt Konstr./Tegnet Kontrollert Godkjent					
www.multiconsult.no Oppdragsnr: SIE TGJ ANG					
10226192-01 Tegningsnr: RIG-TEG-800.1 Rev: 00					





Profil MC 1	 Fylling/topplag	Material	Un.Weight	Sub.Weight	Fi	C'	C	Aa
1 : 500	 Topplag	Topplag	19.50	9.5	30	0.0		
	 Leire	Leire	19.50	9.5	28.0	1.0	C-prof	1.00
	 Sprøbruddsmateriale	Sprøbruddsmateriale	19.50	9.5	28.0	1.0	C-prof	1.00
	 Sprøbruddsmateriale							


Ad	Ap	Fc=145 Stikular, drenert Result file : \\nrh-nasun-01\rh_projekt\010226\10226192-01\10226192-01-03_arbeitsomraade\10226192-01_rg\10226192-01-11_gesulite.stl\stabgraf.rfl\8002.mct
0.63	0.35	Fc=346 Stikular, drenert Result file : \\nrh-nasun-01\rh_projekt\010226\10226192-01\10226192-01-03_arbeitsomraade\10226192-01_rg\10226192-01-11_gesulite.stl\stabgraf.rfl\8002.mct
0.63	0.35	Fc=283 Utbrenner, nedre del Result file : \\nrh-nasun-01\rh_projekt\010226\10226192-01\10226192-01-03_arbeitsomraade\10226192-01_rg\10226192-01-11_gesulite.stl\stabgraf.rfl\8002.mct

Fc>189
Sammensatt, øvre del, udrenert
Result file : \\lhr-nasuni-01.lhr_projektd\\0226\\10226192-01\\10226192-01-03 arbeidsområde\\10226192-01.rig\\10226192-01-11 geosuite ste\\stabgra\\rf\\800.2 mc1 etter oppfly
Fc>153
Sammensatt, øvre del, drerent
Result file : \\lhr-nasuni-01.lhr_projektd\\0226\\10226192-01\\10226192-01-03 arbeidsområde\\10226192-01.rig\\10226192-01-11 geosuite ste\\stabgra\\rf\\800.2 mc1 etter oppfly
Fc>157
Sammensatt, lang, udrenert
Result file : \\lhr-nasuni-01.lhr_projektd\\0226\\10226192-01\\10226192-01-03 arbeidsområde\\10226192-01.rig\\10226192-01-11 geosuite ste\\stabgra\\rf\\800.2 mc1 etter oppfly
Fc>306
Sammensatt, lang, drerent
Result file : \\lhr-nasuni-01.lhr_projektd\\0226\\10226192-01\\10226192-01-03 arbeidsområde\\10226192-01.rig\\10226192-01-11 geosuite ste\\stabgra\\rf\\800.2 mc1 etter oppfly

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn. Kontr. Godkj.	
Olje- og energidepartementet Ask - Gjerdrum			Fag RIG Format A1	
			Dato 2021-06-22	
Geoteknisk utredning av stabilitet Profil MC 1 – Stabilitetsberegninger Etter tiltak			Målestokk: 1:500	
 www.multiconsult.no	Status Utsendt	Konstr./Tegnet SIE	Kontrollert TGJ	Godkjent ANG
	Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
	10226192-01	RIG-TEG-800.2	00	







Profil MC_3

1 : 500
Avgraving/planering
Topplag
Leire
Sprøbruddsmateriale

Material

Topplag

Leire

Sprøbruddsmateriale

Un.Weight

95

95

28.0

10

C-prof

100

Aa

0.63

0.35

Ap


Fi

30


00


C'

Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			RIG		A1
			Date		
	Olje- og energidepartementet				
	Ask - Gjerdrum				
	Geoteknisk utredning av stabilitet				
	Profil MC 3				
	Før tiltak				
	Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnel.	MORH	Kontrollert
	www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	Tegningsnr.	TGJ	Godkjent
	10226192-01	RIG-TEG-802.1	00		





Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			Fag RIG	Format A1	
	Olje- og energidepartementet Ask - Gjerdrum		Dato 2021-06-22		
	Geoteknisk utredning av stabilitet Profil MC 3 Etter tiltak		Målestokk: 1:500		
Multiconsult www.multiconsult.no	Status Utsendt Oppdragsnr. 10226192-01	Konstr./Tegnet MORH Tegningsnr. RIG-TEG-802.2	Kontrollert TGJ Godkjent ANG	Rev. 00	





Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
			RIG		Format
	Olje- og energidepartementet				A1
	Ask - Gjerdrum				
	Geoteknisk utredning av stabilitet				
	Profil MC 4				
	Efter tiltak				
	Multiconsult	Status Utsendt	Konstr./Tegnel	Kontrollert	Godkjent
	www.multiconsult.no	Oppdragsnr.	MORH	TGJ	ANG
	10226192-01	TEG-803.2	00		



Rev.	Beskrivelse	Dato	Tegn.	Kontr.	Godkj.
Olje- og energidepartementet Ask - Gjerdrum			Fag RIG	Format A1	
			Dato 2021-06-22		
Geoteknisk utredning av stabilitet Profil MC 4 Etter tiltak, poreovertrykk			Målestokk: 1:500		
 www.multiconsult.no		Status Utsendt	Konstr./Tegnet MORH	Kontrollert TGJ	Godkjent ANG
		Oppdragsnr.	Tegningsnr.		Rev.
		10226192-01	RIG-TEG-803.3		00

